BEST AVAILABLE COPY

JP Utility Model Unexamined No. 52-98385

Title of the invention:

LIGHT-EMITTING DISPLAY SYSTEM

Brief explanation:

A light-emitting display system comprises a light-emitting member having a source of light and a reflection member for reflecting a light from the source of light. The source of light is, for example, a light-emitting diode (LED) and internally provided to the light-emitting member. The reflection member includes a slanted surface for reflecting a light from the source of light.

公開実用 昭和52—98385



実用新案登録願(10)

照 m 51 年 1 月 20 日

特許庁長官殿

1 考案の名称で

٠٠/ 寀 1

> 大阪府門真市关学門真1006番並 1 E 1.4 松下電器產業株式会社內

爪 公

É

(ほかる名)

3 実用新案登録出願人

大阪府門真市大字門真1006番地 (582) 松下電器產業株式会社

作 表 普

松 11:

4 代 班 人 **〒** 571

 F_{A}^{T}

大次府門真市大学門真1006番地

松下電器產業株式会社內

(5971) 弁理士 中 尾 嵌

5 游付書籍の目録

. (1 454 1.1 () 14 H

<u>ill</u>i $\mathbf{j}\mathbf{u}$

(3) 25 1 F: 状

51 005300 1 通

(.; . 品 造 副 本

jι



- 1 、考案の名称 発光表示装置
- 2、実用新楽並母請求の範囲
 - (1) 内部に光源を有する発光体と傾斜面を有する 反射体とを接着一体化してなる発光表示装置。
 - (2) 上記光源が発光ダイオードよりたる上記実用 第1項 新集登録請求の範囲に記載の発光表示装置。
 - (5) 上記反射体が透明樹脂よりなる上記実用新寮 登録削求の範囲に配数の発光表示装置。
 - (4) 上記免光体が適明樹脂内に発光ダイオードを 対入した構造よりなる上記実用新楽登録謝水の 第17項 範囲に記載の発光表示英麗。
- 3、考案の詳細な説明

本考案は光珠を有する発光部とこの光源を反射 させるための反射部とからなる発光表示装置に関 するものである。

本考案の目的とするところは、例えば鬼光ダイ オード(LRD)等の光源を内閣する発光器と反射のための類例面を有する反射部とからなる発光









2

表示装置にかいて、それぞれ別個に作製された発光部と反射部を接着一体化するととにより、光源より発せられた光が傾斜面での反射により能率及く活用され大型化可能な量産に通した発光表示装置を提供しよりとするものである。

第2頃は第1回をもとにして大型化した表示装置の一例である。第2回にかいて10はエポキシ 質量等よりなる番明書版本体で、内部に簡素のL 耳Dナップネの取付られたリード第2・20を提込 み、供面器に傾斜面11を有し、光放出面により



3

光を放出する構造となっている。との接触によれば、テップ 3 より出た光を傾斜面 1 1 で反射をせるとにより光放出面 1 2 の明るさを増し表示ランプを大型化することができるが、このように傾斜面 1 1 と傾斜面下端のテップ 3 の挿入された契出 4 1 0 を同時成形した透明本体 1 0 を使用する場合次のような問題点がある。

すなわち、第2回の構造の発光ランプを作る場合、第3回に示すどとく本体10にリード線2,2で孔13にリード線2,2でを挿入機増する必要があるが、リード線2,2での投入の際リード線が挿入孔に当りLEDチップ3とリード線2,2で間に接続された金線14が断線したりLEDチップ3の損傷による特性の劣化が生した。

また、傾斜面の下端突出部 1 07の市 8 が狭い場合、リード線の非入孔 1 3 の作製が困難であり、たとえばリード線2 。 27 が 無入されたとしてもリード線2 。 27 を曲げた場合傾斜面下端突出部 1 07 の破損等機械的強度が開船であり又針温性の点で



も問題となってくる。

本考案は以上の問題に載みてなされたもので以下その実施例を図面とともに説明する。

集4回は本考案の一実施例を示す。第4回の基 置は第1層に示す従来のLLD表示ランプを大型 化するとともに上記問題点を解決するために第5 図に示す光源を有する発光部2○と第 ● 図に示せ 傾斜部11を有する反射部30とを別価に作製し 免光部20と反射部30とを適明エポキシ接着剤 等の適明要増削(図示せず)で要増一体化したも のである。発光器20は、例えばエポキシ樹脂を 注入した金型にLEDチョブ 3 を装着したリード 鎌2:2′を弾入した熱硬化させることにより作製 されるので、金糠14の断糖・LEDテップ30 異傷による特性の劣化は生じない。また第2個の 距離をが長くても輝くても第2凶の突出部1 0/と 同一形状の発光器20を鎖斜部11を有する反射 **ある口に接着一体化できるので、リード要折曲げ** による会体的破損や耐量性の問題も生じないよう にすることができる。



又反射部3〇を飾7図のような形状に、発光部2〇を第8図のような形状にして飾9図のように することによっても第4図と同様の装置を得ると とができる。すなわち飾7図に示すように反射部 3〇に第8図に示す発光部2〇が挿入できる挿入 孔31を設け、この挿入孔31に発光部2〇を挿 入袋滑一体化するととにより全線の断線やLED 素子の損傷は解決できる。

とのように、発光部20を別個作製すると、同一 のように、発光部20のような場合でも光光部20の大きる形状が使用できるため、発光部20が使用できるため、発光部20は最近に不良品が子が検 の大量生産が可能となる。 火光光部 20 年 の大量生産が可能となる。 火光光部 20 年 の大量生産が可能となる。 火光光部 20 年 の大量生産が可能となる。 火光光部 20 年 の大量をした、発光部 20 年 のととした。 変明 4 年 のとは異なったが、発生でき、表示効果を に向上させることができる。

たか、反射能30は周囲に反射体を設けてもよ



公開実用 昭和52—98385

いが反射面の傾斜角度を進当な様にするととにより、光放出面により光を効率良く放出させるととができる。

第10,11回に本考案の実施例にかかる発光ランプの針視図を示す。第11回のランプではたとればチップの取付位置,反射面11の傾斜角度。 監部の大きさを運然を値にすることにより、4つの傾斜面それぞれに発光源の虚像ができ、放出面で2からみるともたかも5つの光源より光が放出されているごとく見え、明るさの点でもすぐれている。

以上のように、本考案によれば任意の大きさの 型状の発光装置を量離性度く作成することができ るすぐれた工業的価値を有するものである。

4、図面の簡単な説明

第1回は後来のLEDランプの正面図、第2回 は大型化したLEDランプの一例の正面図、第3 以は第2回の本件の正面図、第4回は本考案の一 実施例にかかるLED発光ランプの正面図、第5, 6回は第4回の発光部、反射部の正面図、第7,



7

■・9 図は本考案の他の実施例のLED発光ランプの反射形・同発光部・同発光ランプの正面図である。第10・11回はそれぞれ本考案にかかる発光ランプの斜視図である。


2,2'……リード報、3……LEDチップ、 11……反射面、12……光放出面、20……発 光部、30……反射部。

代導人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名


公開実用 昭和52—98385

第 1 図


I




第3日図




第 5 図




98385 2



第 4 82




第 6 図




代理人の氏名

井理士中 尾 敬 劈


ほか1名




第 8 図



第 9 図




第10回



98385 =





代理人の反名

弁理士 中 尾 敏 男

This Page is inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLORED OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REPERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.
As rescanning documents will not correct images problems checked, please do not report the problems to the IFW Image Problem Mailbox